

جُعِيلُهُ الْمُسْلِيدُ الْمُلِكِّلُ الْمُسْلِيدُ الْمُسْل

« تاسست فی ۳ دیسمبرسنة ۱۹۲۰ » ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

﴿ النشرة الثامنة عشر للسنة الرابعة ﴾

70

ع_اضرة

قبة الصخرة والمسجل الاقصى معدى القطان مصطفى بك حمدى القطان « ألقيت بجمعية المهندسين اللكية المصريه » في ١٩٧٤ يونية سنة ١٩٧٤

الجمية ليسيت مسؤلة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والأثراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية يجب ان يكتب يوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني) ويرسل برسمها صندوق البريد رقم ١٥٧ عصر

ESEN-CPS-BK-0000000277-ESE

الحرمر القد*ىسى* ومشروع إصلاحه

اما السادة

لا نزاع فى ان الملكة الاسلامية فى عهد بنى اميـــــة كانت المتدت علىحساب الدولة الفارسية والامبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالامبراطورية البيرنطية التى كان مقرها الفسطنطينية

ادرك الامو بون ان عظمة الامم تتجلى في فنونها وصنائعها فممدوا الى اقامة العمار الشاهقة البديمة اظهاراً لتفوقهم النفي البرعوا في الدهاء السياسي فانشأوا من العدم مدنية وقاموا في عضور الظلمات بأعمال لا يكاد يصدق الناظر الها انها بنت قرائحهم وثمرة عقولهم واذا كانت معجزاتهم في الاندلس قد وصل الى حضراتكم خبر بعضها بالمناظر التي عرضت عليكم في جاسة سابقة عن بعض تفاضيل قصر الحمراء فاننا اليوم نتقدم اليكم مجكاية « الحرم القدسي الشريف » الذي نتشرف بأن نعرض على حضراتكم منظراً عاماً له

يشتمل هذا الحـرم على المسجد الاقصى والصخرة الشريفة وما .

يحيط بهما من مبان أثرية فخيمة شيدها ملوك مصر وأمرائها وغيرهم على توالى العصور

وهو يقع على رقعة هن الارض، مستطيلة الشكل، متوسط طولها ١٨٤ متراً ، ومتوسط عرضها ٢٠٣ متراً ، يحيط مها سور يبلغ متوسط ارتفاعه ٣٥ متراً ، مبنى بحجارة وصل بمنها الى نحو الخسة أمتار طولا

ايها السادة

لما كان المسجد الاقصى وقبة الصخرة هما الغرض الاساسى من هذه المحاضرة فسكون بحثنا قاصراً عليهما من الوجهتين التاريخية والفنية

الوجهة التأريخية

المكان الذى شيد عليه المسجد الاقصى وقمة الصخرة منزلة دينية سامية يقدسها المسلمون والمسيحيون واليهود بل والوثنيون . انشأهما عبد الملك ابن مروان الخليفة الاموى سنة ٧٧ه . كما ثبت من نقوش الفسيفساء عند المدخل الجنوبي لفية الصخرة

وقد حدث عند سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية ان احد أشياع هذه الدولة الاخيرة ـ في عهد الحليفة المأمون ـ اراد محو اسم عبد الملك ابن مروان واحلال اسم المأمون محله امهاماً بأن . هذا الاخير هوالذي انشأ الحرم الفدسي فخي اسم عبد الملك واستعاض عنه بالمأمون ولكنه نسى تصحيح تار بخ الانشاء وجعله مطابق لمهد حكم هذا الخليفة العباسي فانكشف النزوبر وثبت الحق

الوجهة العارية


قبة الصخرة ـ شيدت هذه القبة الشريفة على مساحة مستطيلة مفروشة بالبلاط المصقول يعلو مستواها مستوىما حولها من الطرق بنحو ٣ امتار وبصعد اليها من جهانها الاربع بــلانم اربعة

وهى تتكون من بناء نمانى الاضلاع منتظم طولضاه ١٠٥٠٠ متراً مكسى سفله الخارجي بالرخام الابيض المجزع يعلوه القاشاني الملون بأبدع الالوان ما بين لازوردى صاف واخضر قاتم وابيض ناصع يلى ذلك أفر يز رسمت عليه آى القرآن الكريم بخط جميل وقد صنع هذا القاشاني في عهد السلطان سلمان القانوني سنة ١٩٦٩ ه

المسقط الافقى لقبة الصخره

وفى اربعة من اضلاع المنمن سبع طاقات لكل ضلع . وفى كل من الاربعة الاخرى المشروعة فيها الواب القبة ست طاقات . بعضها الناف مركب عليه زجاج ومصبعات حديد تدل حالتها على انها عملت فى القرن العاشر الهجرى . اما الطاقات التى تكتنف زوايا المشهن فسدودة للزيادة في متانة البناء

المثمن أنواب ضلف



مسفط افقى لقته الصيري

وداخل هذا المثمن مثمن آخريتاً لف من ثمانية اكتاف سداسية الاضلاع (غير منتظم) تحصر بينهما ١٦ عموداً مختلفة الالوان وداخل المثمن هذا الثانى حلقة مكونة من اربعة اكتاف رباعية الشكل تحصر بينهما ١٢ عموداً . وهذه الحلقة او الاسطوانة المفرغة تحمل رقبة فوقها قبة باطنها مزبن بمجموعة لا نظير لها من الفصوص الملونة المركبة على سطح موشى بالذهب . اما رقبة الفبة فمشروع فيم

ست عشرة طاقة مركب عليها ضاف من زجاج مختلف الالوان والاشكال تنفذ منها أشعة الشمس صافية ماطفة . وعلى هذه الطاقات نقوش ندل على أنها صنعت فى زمن السلطان سليان سنة ١٤٥ ه . كما أن المرمم الذى كساها به السلطان صلاح الدين الايوبي جدد فى عهد السلطان سليان المذكور ايضاً

والاكتاف ملبسة بالرخام المشجر والماون البديع . والاعمدة قديمة العهد تحمل تيجاناً من طرز مختلفة بين رومانية و يزلطية . ويربط أعمدة المثمن التاني بعضها ببعض وبالاكتاف بساتل(أوتار) مكسية بالشوفان (البرنز) المنقوش بالذهب

ويفطى المسافة المحصورة بين الحلمة الاسطوانية وبين المشمن الخارجى سقفاً ما للا الى الحارج قليلا تعمل الاطراف الداخلية لمربوعاته كدعائم تسند رقبة القبة . وهذا السقف وطلى بالدهان البديع والصخرة الشريفة الكائنة داخل الحلقة الاسطوانية ، محاطة يدرابز بن من خشب منقوش ومطلى بالدهان المختلف الالوان، وببلغ طولها ١٧٧٠ متراً و يتراوح ارتفاعها عن مستوى ارض القبة بين من جهة القبلة ، وعند باب المفارة عقد مكسى بالرخام المعتيب محمول من جهة القبلة ، وعند باب المفارة عقد مكسى بالرخام المعتيب محمول على عمودين، و بباطنها محراب المائن لكل حراب عمودي رخام لطيفين. وأمام المحراب الاين صفة تسمى مقام الحراب الاين صفة تسمى مقام الحراب المائرة صفة رئسي مقام الحراب المائل من المفارة صفة تسمى مقام الحراب المهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب عراد مقام الحراب المهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب المهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب عراد كراد وفي الركن الشهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب عراد كراد وفي الركن الشهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب عراد كراد وفي الركن الشهالى من المفارة صفة تسمى مقام الحراب المهالى مقام الحراب المهالى مقام الحراب المهالية كراد وفي الركن الشهالى من المفارة صفة المهالية كراد المهالية كراد وله ولي المهالية كراد ولية كراد ولية وليكراد ولية ولية كراد ولية

وجميع أرضية قبة الصخرة والمفارة مقروش بالرخام ، وفى وسط المفارة بلاطة مستديّرة ، يتبعث عنها ، اذا نقر عليها ، رنين تتجاوب اصداؤه نما يدل على خلو تحتها

وحول الدرازين الخشب مصلى النساء وهو محاط بالقضب الحديدية من جميع جهانه وله أبواب اربعة لايفتح منها عادة الا الباب الغرف الموازى لباب النساء ، وهو من عمل الصليبيين أبان احتلالهم يت المقدس المسجد الاقصى _ هذا المسجد واقع جنوبي قبة الصخرة وطوله ٨٠ متراً وعرضه ٥٥ متراً عـدا الملحفات. وهو تتكون من رواق مفتوح في جانبه القبلي سبعة أبواب يؤدي المتوسط منها ألى صحن المسجد والستة الباقية تؤدى الىستة أروقة ثلاثة منها على يمين الصحن والثلاثة الباقية على يساره . وفي الطرف القبلي للصحن -- أمام الحراب .. قمة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة المذهبة . وهي كقبة الصخرة مكونة من طبقتين احداهما داخليه ، وهي المزين باطنها ، والاخرى خارجيه مكسى ظاهرها بالرصاص على مثال كسوة قبة الامام الشافعي المصنوعة من الخشب ايضاً . و بين الطبقتين فراغ يساعد على مرور الراغب في الوقوف على حالة الاضلاع ، والطبق لكل من الطبقتين . اما طارات الاروقة (البوائك) فمحمول بعضها على أعمدة من رخام مختلفة الطرز والبعض الآخر على اكتاف حجرية كذلك السقوف فبعضها عادى مركب من مربوعات خشبية فوقية طبق يعلوه بلاط والبعض الاتخر من « عقود مصلبة بنسائية » ولا يوجد جملون حديدي الاعلى جزء من سقف الصحن

و مجاور المسجد من الذرب جامع النساء ومن الشرق جامع عمر ومن الاتتمار المهمة فى الحرم الشريف البناء المعقود بالحجر الكائن أسفل المسجد الاقصى و يعرف عند الافرنج باصطبل سليمان وهو عبارة عن مهد عيسى ومحراب مرح وغيرهما

ايها السادة

طرأت على عمارة الحرم طوارىء كثيرة في أزمان مختلفة. فني عهد ابى جمفر المنصور العباسي سقط جانبا المسجد الشرق والدربي فأصلحتا ودفعت نفقة الاصلاح دراعم ودنانير ضربت من صفائح الذهب والفضة التي اقتلعت من وجوه الابواب بناء على أمر ذلك الحلفة البخمل

وفى خلافة المهدى حصل زلزال هدم ما أصلحه سافه المنصور فأصلح الخلل بعد ما ادخل بعض نغييرات على البناء نضمنت بناء قبة واضافة اربعة اروقة اخرى » على ما يقول « دى فوجيه » وفى خلافة المأمون (سنة ٢٠٦) هاصلحت قبة الصخرة . ثم جاءت زلزلة سنة ٢٠٠ ه فهدمت بعض أجزاء من القبة اصلحها الخليفة الظاهى لاعزاز دين الله الفاعمي

ولما حاصر الصليبيون بيت المقدس حولوا قبة الصخرة الىكنيسة والمسجد الاقصى الى مقر ملكى كيا حولوا اصطبل سلمان الى اصطبل للمين الدين الايوبى سنة ٥٨٣ ه. وهدم ما أحدثوا وأعاد الحرم الى ما كان عليه مع زيادة فى الزخرف

وفي سنة ٢٣٤ ه قام الملك المعظم عيسي بن اخي صلاح الدين بعمارة الرواق البحري من المسجد الاقصى ووجهته البحرية وفي سنة ٦٦٨ ه عمر السلطان الملك الظاهر بيبوس المسجد ورمم صدع الصخرة الشريفة وجدد فصوصها التي على رخامها الخارجي وعمر السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة ٦٨٦ه سقف المسجد الاقصى من جهة الفبلة مما يلي الغرب. وفي ايام السلطان الملك العادل كتبما (سنة مهره ه) جدد فصوص الصخرة الشريفة وعني الملك الناصر محمد بن قلاوون في عهد سلطنته الثالثة بعمل رخام صدر المسجد الاقصى وفتح الشباكين المكتنفين الحراب وجدد تذهيب قبة المسجد وقبة الصخرة سنة ٧١٨ ه وفي عهده عمر الامير تنكر يفا الناصري حاكم الشام رمم رخام قيلة المسجد والجانب الغربي منه . ثم حاء بعد ذلك الملك الاشرف شعبان فعمل أعمالا كثيرة منها تجديد الأيواب الخشب المركبة على المسجد كما عمر الظاهر ابي سميد برقوق دكة المؤذنتين بقبة الصخرة نجاه المحراب، وعقبه اللك الظاهر أبي سعيد حقمق فعمر سقف الجزء القبلي من قبة الصخرة وكان قد احترق

وفى سنة ١٨٧٧ من السلطان الملك الاشرف ابى النصر بعمارة الدرج الموصل الى صحن الصخرة وجدد رصاص قبتها سنة ١٨٨٤ ه وفى عهد سلاطين بنى عثمان بمت فى الحرم عمارات متعددة قان السلطان سلمان القانونى وضع زجاج شباسك الصخرة سنة ٩٤٥ كما وضع القاشاني البديع المحيط بقبة الصخرة من الحارج سنة ٩٤٥ ه ئم عاد السلطان عبد العزيز فجدد رصاص قبتهـا وتبعه السلطان عبد الحميد فاصلح بامها الغربي

نظرة فنية

روى لنا التاريخ بان المسجد الاقصى قام على انقاض بازيليكة (كنيسة) المذراء الحكيرة التى بناها يوستيان الاول الذى حكم من سنة ٧٠٥ - الى سنة ٥٠٥ م. وهذا الطرز من الحكنائس يحتوى دائماً على صحن مرتفع مغطى بسقف جملونى ، ويكتنف الصحن عدد منائل من الاروقة المغطاة بسقف أوطا من سقف الصحن عادة . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان من الحكنائس البرنطية نضم صحناً مرم الشكل مغطى بقبة كثيراً ما تكون مادنها الخشب تغلما قبة اخرى منفصلة عنها ومكسية عادة معدنية كالزلك او الرصاص ومن هذا القبيل قبة كنيشة سنت فيتال برافينا وغيرها من الكنائس البرنطية

كذلك افامة القباب على قاعدة اسطوانيــة او مضامة فانها فى سالاصل بدعة رومانية ولـكن فتح النوافذ فى الرقبة جاء عن طريق قبة مسجد اياصوفيا الذى كن قديمًا كنيسة بغراطية

منهذا النمهيد يفهم أنقبة الصخرة قد سرت في تصميمها الروح البيزاطية . ومثلها قبة الاقصى بل والمسجد نفسه . لان عادة جمل إنجاهات أطوال الاروقة والصحن عمودية على جدار المحراب ، ثم تعايية سقف الصحن عما حوله من السقوف الاخرى هي تقليد

بيزنطى , وهذا مما بدع مجالا للشك فى ان عبد الملك بن مروان لابد وان يكون قد استمان فى بناء الحرم المقدسى بمهندسين من غير اهل البلاد بل ولا بيعد ان تكون اجناب الصحن والاروقة أقيمت على اساسات صحن واروقة باز بليكة بوستيان. هذا اذا لم نشأ ان نصدق ما رواه المؤرخون من عبد الملك بن مروان بنساها هى والمسجد الاقصى تقليداً لهمارتى « المارتير بون » و « انسطاسيس » اللتين بناهما الامبراطور قسطنطين فى القدس وجعل انجاه محاربهما على نفس انجاه بنابتى عبد الملك » . اما مبالفته فى زخرفتهما وتزيينهما فراجعة الى رغبته فى تحويل الحج الى المسجد الاقصى بعد ما على وينه و بين الكمبة المسكرمة خصمه عبد الله بن الزبير الذى قام حينذاك خليفة فى الحجاز

أحس القائمون على الحرم بتصدع مبانيه قبيل الحرب الكبرى وازداد التصدع إبان الحرب حتى قدر المال اللازم لاصلاحه بنحو ٥٧ الف جنيه . ولما وضعت الحرب أوزارها تألف المجلس الشرعى للاسلامى الاعلى ثمكشف على البناء فاذاً اصلاحه محتاج الى ٥٠ الف

جنيه على أقل تقدير . فصرف المجلس همه للشروع فىالاصلاح حالاً وألف لجنة فنية تحت رئاسة معمار تركى اسمه الاستاذ كمال الدن بك اخذت على اتفها وضع المشروعات اللازمة للاصلاح ووسائل تنفيذه وفعلا قامت بوضع مشروعات ثلاثة وهى :

الاصلاح البسيط المسجد الاقصى وهذا روى فيـــه الاحتفاظ بقبته وهذا بتكلف نحو ٣٣ الف جنيه

الاحتفاظ بالقبة الداخلية للمسجد الاقصى وتجديد القبة الخارجية علاوة على الاصلاحات الضرورية لما تحت الفبة

هدم الفية وإعادتها من الخرصانة المسلحة وتجديد الجلون
المغطى استقف المسجد وكذلك رقبة القبة وعقودها والاعمدة الحاملة مها

اما قبة الصخرة فالاصلاحات اللازمة لها لم تكن من الخطورة بدرجة تدعو الى الاهتمام كحالة المسجد الاقصى

وقد أوصت الهيئة الفنية او بالحرى الاستناذ كمال الدين بك بقبول المشروع الثالث من مشروع الهدم والتجديد — لصلاحيته ولان الهيئة لا ترىفائدة فى المشروعين الاول والثانى بل ولا تتحمل معقد تنفدها

غير أن المجلس الاسلامى الاعلى الموقر _ وهو هيئة أدارية تعمل _ عجد وحزم وحذر _ لم يكن فى وسعه البت فى صلاحيــة أحدى المشروعات الثلاثة وتفضيله على سواء وتحمل تبعة تنفيذه فعمد الى . قرار حاء غاية فى الحكمة والسداد

ذلك انه قرر عقد مؤتمر فني دولى في الفدس الشريف الفحص حالة مبانى الحرم والحتيار أنجع الطرق لاصلاحها وكان من حسن حظى ان شرفتنى هذه الجمعية الموقرة بالنيابة عنها في ذلك المؤتمر فغادرت الفاهرة مساء الجمعه ه افبرابر سنة وبلغت الفدس ظهر بوم السبت رفقة حضرة الاستاذ الفاضل عادل جبر بك مدير مكتبة القدس وكان معنا نانيا عن وزارة الاوقاف حضرة محود افندى احمد مهندس الاتنار العربية فقو بلنا محفارة وحماس لا نزال ذكراهما ماثلة في ذهني الى هذه الساعة وستيق إلى ما شاء الله

امها السادة

كنا مدركين نمام الادراك أهمية مأموريتـــا وخطورة القرار الذى تعطيه فيها لا لان البحث الفي الذي ألق على عائقًا دقيق فيحب بل لان القرار الذي نتخذه لابد وان يكون مبنياً على اعتبارات لهندسية وأثرية علاوة على الاعتبارات الهندسية

لهذا وضعنا هذه النابة نصب أعيننا منذ وطئت أفدامنا بيت المقدس ولم نشأ ان نضيع لحظة واحده من وقتنا سدى فبدأنا عقب وصولنا ببضع ساعات بزيارة هيئة المجلس الاسلامى الاعلى فوجدنا فيه كل صفات الكمال والغيرة التامة على الحرم والرغبة الخالصة فى انهاضه من كبونه بكل وسيلة حتى ولو أدى ذلك الى بذل ممتلكانه الشخصية . وبعد التعارف بأعضائه السكرام ذهبنا توا الى المسجد المهدى فقبة الصخرة وكونا من حالهما فكرة عامة

وفى صباح اليوم التالى(الاحد) استاً نفنا البحث بحضور بعض. أعضاء الهيئة الفنية . الذين قدموا لنا بيانات غير صريحة قيل لنها مراراً امها شخصية وان البيانات الوافية عند الاستاذكال الدين بك الذي لم يتنازل و يرغب في مقابلتنا الا يوم العقاد المؤتمر فقط

امها السادة

كنا نعتقد اول الام أن مشروعات الاصلاح الثلاثة السابقة -الذكر موضوعة باسلوب فسنى على نسق المشروعات التي يضعها المهندسون للاعمال الهامة مدعم كل ملها بالادلة والاسانيد التي ... تساعد على انحاذ قرار حاسم بشأنه

كنا نعتقد ذلك ونعتقد ان مأموريتنا خاصة بفتحص هذه المشروعات وتمحيصها بعد توزيمها علينا مطبوعة ولكن شيئا من ذلك لم يكن بل كانت المشروعات المذكورة مجرد آراء ثلاثة ألهمناها من خلال مناقشاننا مع بعض رجال الهيئة الفنية الذبن رافقونا . وبذلوا جهدا عظها لاقناعنا بقبول المشروع الثالث مشروع هدم القبة وتجديدها هي ورقبتها والمقود ثم تغطية سقف الصمحن محملون حديدي

كنا على استعداد لفبول هذا انشروع ــ الذى يصح أن نسميه مشروع كال الدين بك ــ لو اننا وجدنا داعيا له او لو ان الهيئة الفنية استطاعت أن تفنعنا بصلاحيته وهيأت الوسائل الهندسية لهذا الاقناع . ولكنا لم نشعر مطلقا بان حالة القبة وصلت الى درجة

من الخطورة تدعو الى هدمها . هذا من جهة ومن الجهة الإخرى فأن عمل الهيئة الفنية في هذه النقطة كان بداية للها فاية لانها أضاعت وقنها الطويل في عمل قطاع رأس للقبة ورقبتها والاعمدة الحاملة لها وأثبتت علمها مقدار ميل كل منها على الرأسي

هل الميل دليل الحملل ? هل كل بناية مائلة لابد من هدمها ؟ اذا كان الامركذلك فلا بد من هدم مآذن جميع الفطر المصرى الذى قل ان توجد فيه مئذنة رأسية . أما كان يصبح الالتجاء الى الطرق الحسابية او التخطيطية لاثبات ان الميل خرج عن حدوده المقررة له في علم مقاومة المواد

لم يقف الام عند هذا الحد بل انا وقفنا على تصميم لشدة علمت الام عند هذا الحد بل انا وقفنا على تصميم لشدة عملت لاحد الاعمدة الاربعة الحاملة لرقبة القبة فوجدناها غير جديرة بالبحث ولا تليق بنسبتها الى هيئة فنية تعمل على احياء أثر اسلامي عندر المثال بل درة ممينة في جبين العمارة الاسلامية

ايها السادة

بعد انوفينا البحث حته وبعد ان اقتنعنا تمام الاقتناع بوجوب الاحتفاظ بقبة المسجد الاقصى والعمل على اصلاحها بالترمم البسيط الوافى بالغرض . و بعد ان يئسنا من مقابله كمال الدبن بك والتفاهم معه . عمدنا الى وضع تقرير مفصل تضمن ما يأنى :

اولا -- عدم الموافقة على هدم قبة المسجد الاقصى ثانيا – عدم الموافقة على عمل جلون للصحن لان ذلك بحول

المسجد الى بازيايكا

ثالثا — تكليف عمال مصريين بعمل الشبابيك الملونة اللازمة الفية الصحرة والسير في عمل قية الاصلاحات اللازمة لها على النظام المتبع عند لجنة حفظ الاكار العربية بمصر وعند اللجان الاثرية في كافة انحاء العالم

ولما التائم المؤتمر يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٧٤ وزعنا على حضرات أعضائه نسخا منهذا التقرير فاقرنا مستر رتشموند ومسترهار يسون ومستر جاى على انها مقبولة كمبدء ولكن مناقشتها لا تكون الا بعد سهاع أقوال كمال الدين بك الذي قال

« ان حالة قبة المسجد الاقصى وأعملتها سيئة جداً من جهة » « الثبات » ولذا اقترح هدم هدند المجموعة واعادة بنائها من » . « الاساس الى آخر الفية عادة الحرصانة المسلحة ، خصوصا لان » « المواد المكونة منها هذه المجموعة ليستمتجانسة من وجهة المقاومة » « فالاكتاف المقامة بين الاعمدة مصنوعة من الحجر وفوقها قطع » « منخشب ، والعقود ليس لها من السمك ما مجاوب حساب هذه » « الايام ، خصوصا اذا اربد أن محيى الاعمر قرونا عديدة هذا من » « جهة ومن الجهة الاخرى فهي ما ئلة والاساسات ليست مضمونة » « وتحتاج الى التقوية فرشة من الخرصانة المسلحة تمتد تحت جميع » « الاعمدة واخيراً المقود ورقبة القبة مجالنها الراهنة لا ترضى من جهة » « المقود والفية من خشب معظمه مستهاك » « المقود والفية من خشب معظمه مستهاك »

« انه يقرر هدم المجموعة لانه برى ان الحالة ستكون خطيرة اذا » صلبها لضان المجموعة ؟ و بصفته مديراً لحفظ الاسمار الاسلامية » « بتركيا يذكر انه عمل فى وقته أعمالا هامة نثبت شجاعة كبرى » « فانه برى ان المأمورية ضعبة جداً ولا يمكن ان يتحقق من عدم » « حدوث خطر من خطأ فى التنفيذ يقضى على المواز بك وهذا » « عمل لا يوجد من يقبل تحمل مسؤوليته

« واذا أمكن النوصل الى صلب المجموعة والعمل أسفلها ونجعت » علية الترميم فلن يكن توزيع القوى الآئية من الاركان على الاعمدة به « منتظماً لنفير شكل رقبة الفية أفقياً ورأسياً . وبذا تكون التقوية » « غير نامة وتكون الرقبة والعقود مشوهة على الدوام ومحصورة بين » « شيئين جديدين ها الاعمدة والقبة . واذا فرض وحفظت الرقبة » « فانه يستحيل عمل قبة جديدة من الخرصانة المسلحة . اه

هذه أقوال الاستاذ كمال الدين بك ظل برددها بضع ساعات رداً على تفريرنا ولكن تكرار القائها زادنا اقتناعا بصحة آرائنا وبأن النتجة ستكون في صالجنا

اما السادة

قد يكون الاستاذ معماراً بارعاً لا ببارى، ولكن ليس كل معمار ملم بعلم مقاومة المواد وحساب ثبات البناء المام مهندس الانشا آت، بها Structural Engineer وهذا الاعتقاد منا صرفنا عن مطالبة الاستاذ بالحسابات التي كان لابد له من اجرائها تأبيداً لعبارته المطلبة

بالطلاء الفنى . مع انهذا الطلب عدل وحق ، وكان عليه أن يقدمها الى المؤتمر من تلقاء نفسه كستند لهدالة دعواه كما شعر بذلك بعض زملائنا المندو بين الانجليز . ولو طالبناه بهسذا الواجب لقصر أجل المناقشة لصالحنا ولكن النتيجة ربماكانت زعزعة عقيدة الكثيرين في كفاءة هذا الاستاذ الفاضل

نعــود الى ردنا الشفهى على بيانات كال الدين بك فنلخصها فها يلى : ـــ

اولا — أن جميع المبانى الاثرية الهامة بنيت من الحجر والرخام والخشب وغيرها من المواد التى يقول الاستاذ انها غير متجالسة من جهة المفاومة . وأن مساجد الناصر محمد بن فلاوون والقاضى يحيى زبن الدبن واحمد بن طولون والحاكم والماردانى نحاكى المسجد الاقصى في وجود قبة أمام المحراب قائمة على أعمدة رخام فوقها طبال خشبية تتكىء علمها عقود حجرية فوقها رقبة حجرية تعلوها قبة خشبية أو بنائية . وهذه القباب قاومت صدمات الزمان قروناً عديدة باصلاح بسيط أدخل علمها من آن الى آن

ثانياً — ان سمك عقد قبة المسجد الاقصى يبلغ نحو ٥٥٠. متراً وفتحة هذا العقد تبلغ حوالى تسعة أمتار . بينا سمك عقد قبة الملكة صفية يبلغ ٥٤٠. متراً والفتحة ر١٠أمتار وبحمل قبة مبنية منالطوب وتسندها دعائم وتقلها لا شك بزيد عن ثقل قبة المسجد الاقصى . وفوق هذا وذاك ذان عقد هذا الاخير لم تظهر على متجه علامات النشقق او التفقت أو غيرها من دلائل زيادة الاجهاد والعجز عن

المقاومة كما قيل . فضلا عن ان مادة حجرها أجود منها في مسجد الملكة صفعة

ثالثاً ـــ ان الميولليست مخيفة ولا متجاوزة الحد وان البت في أمرها برجع الى الارقام والتخطيط وهدان المستندان معدومان على بساطنهما . وعلاوة على ذلك فاننا أظهرنا استعدادنا لعمل هـذا الحساب اذا طلب منا

رابعاً ـــ انه ما من دليل هندسي او حسابي قام على عدم ثبات العقود والرقبة بل ما ذكرناه آنفاً ينفي عنهما هذه النهم

خامسا — ان خشب النبة الداخلية سلم معظمه والباقى القليل ضعيف نسبيا ولكنا اقترحنا طريقة لتقوية القبة عنع كلخوف من جهة عطب أخشامها . ومن دواعى أسفنا انه لم يفكر أحد مطلقا فى طلاء هذه الاخشاب عادة زيتية أو بيتومية تحفظها من السوس كما أهمل صلب الاعمدة الحاملة للقبة مع ان هذا من أهم الواجبات . ولو تم ذلك بالطريقة التي البعت في خلل أعمدة جامع قلاوون لما كان هناك حاجة الى تعطيل اقامة الشعائر في هدذا الجزء الحام من المسجد الاقصى

أما القبة الخارجية فأخشابها ضعيفة ولكنها عديمة الاهمية العمارية والتاريخية

سادسا — ليس هناك أى دليل على ضعف الاساسات، ولم يتخذأى اجراء لاثبات هذا الضعف الذى نظن أر كشفه ميسور لو وجد سابعا — الناكمهندسين — لا معماريين ـ لا نرى صعوبة فى الاحتفاظ بالمجموعة الاثرية على حالنها واصلاحها ولا نتوقع حدوث خطر الا من خطأ فى التنفيذ وهذا لا شأن لنا به ولوكانت هـذ العملية فى مصر لنفذناها وتحملنا مسؤولية التنفيذ كما يحمله مهندسونا فى غيرها من أعمال هامة لا تقاس حالة المسجد الاقصى بحالتها

ثامنا — ان عدم انتظام الشكل او حدوث ميول رأسية او أفقية لا تخلو منه عمارة أثرية قديمة ولكن حدوثها لا محتم هدمها ، ولو عمل بهدذا المبدأ لما بق على وجه الارض أثر واحد وليس من المهم — اذا كانت الغاية هي حفظ الاثر — ان يكون بعض أو كل أجزائه مشوها

لم تؤثر هذه البراهين في عقلية الاستاذ كال الدين بك ولكنها فعات فعلها في غيره من المندو بين الذين وزنوها بمزان الحكمة والاعتدال فاتحازوا البينا جهاراً ووعدونا بالتأبيد والانضام الى صفنا في الجلسة التالمية التي عقدت بعد ظهر ذلك اليوم في دار فضيلة مفتى القدس الذي هو رئيس المجلس الاسلامي الاعلى وكان قد تفضل فدعي هيئة المؤتمر الى نناول العذاء عنده . ونحن اذا شكرناه فلا يكون الشكر لهذه المناسبة لسجاياه ومزاياه وغيرته على الحرم وعلى كل ما يهم فلسطين دينيا واجتماعيا وسياسيا ، وهذا ليس كثيراً ولا مستغربا على سليل عائلة الحسيني الغنية عن التعريف

افتتح فضيلة المفتى الجلسة. وكان الدور فى الكلام المستر ريتشموند كبير المندوبين الانجلنر ومن كهار موظنى حكومة فلسطين فى ذلك الوقت ومدير ادارة عموم|لمبانى|لمصرية سابفا والمهندس بلجنة حفظ الاكار العربية من قبل

عبرهذا الرجل الرزين عن رأيه الذي ظهر لنا انه رأى بمية وملائه – مجملة وجيرة جامعة هذا مضمونها

سمعنا حجج زمانكنا مندوبي مصر بعد ما قرأنا تفريرهم وبعد ما شرح لنا الاستاذ كيال الدين بك وحهة نظره واستصوابه هدم مجوعة الفبة وما تحتما الى اساس الاعمدة واعادة عملها جديدة مع بناء الفبة من الخرسانه المسلحة واعادة لصق الفاشاني القيم عليما وتكله الفاقد منه بآخر جديد من أنوعه

ولكن لاعتبارات دينية وسياسية وأثرية وعدم الرغبة فى اثارة الرأى الاسلامى واغضاب رجال الالتمار شرقاً وغرباً أرى ان ممل مرأى زملائنا المصريين فنحتفظ بالمجموعة مع تقويم الاعمدة وعمل الصلاحات الضرورية التى تحتاجها. اه

ما كاد مستر ربشه و بد يتاو هـ ذا البيان بالا مجلزية ويفسر للهيئة باللغة العربية حتى شعر الجميع بالارتياح إلا الاستاذ كمال الدين بك فانه تأثر وأدرك في هذه اللحظة فقط انه « بشر مثلنا » فتنازل وتفضل بالانتقال بضع خطوات وجلس مجانبنا ببغي التفاهم معنا حتى تفاهمنا ورضى أن يأخذ برأينا ، فأعلنا ذلك للحاضرين الذين سروا بانفراج الازمة ، وقر الرأى على كستابة قرار بذلك وتحدد لامضائه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد ٢٤ فبرابر بمكستب الهيئة الفنية

ايها السادة

لم تكن صيغة القرار الذي اتفقنا على امضائه موجبة لرضائنا ، والكن حيا في الوفاق والكاراً لذائنا قبلناه مع ما فيه من اغماط لحقنا . والكار لحجوداتنا ومجتنا وعسكنا محقوق هذا الحرم المقدس ومع نسبة كل شيء الى الاستاذ كمال الدين بك . والكن اندرون ماذا حصل بعد كل هذا

إجتمعنا في الموعد المضروب بمكتب الهيئة الفنيسة استعداداً لامضاء ذلك القرار الابتر. ولاخذ صورتنا الشمسية مجتمعين متفقين واذا بأحد أعضاء الهيئة الفنية ونظنه نهاد بك قد أبرز خطابا من الاستاذ كيال الدين بك يعتذر فيه عن عسدم إمكانه الحضور لمرضه ويأسف لعدم ارتياحه لقرار أمس وعدم تحمله مسؤولية تنفيذه وبالتالى لعدم امكانه إمضائه

نى هذه اللحظة اسقط فى أبدينا وظهرت على الوجوه دلائل الاسف والامتماض ورنض المندوبون إمضاء القرار فرفضنا نحن إمضاءه كذلك و بمثنا الى فضيلة رئيس المجلس الاسلامى الاعلى الكتاب الاتنى ملخصه


« انذا بعد اسبوع قضيت ه فى فحص حالة الحرم الشريف » « وطريقة اصلاحه وبعد كتابة تقرير برأينا فى هذا الإصلاح » « وكيفية تنفيذه ومواققة هيئة المؤتمر عليه وقبول الاستاذ كمال الدين » « بك امضاء قرار مهذا المعنى عاد حضرته فعدل عن إمضائه « وحيث ان آراءنا فى الاصلاج قد تضمنها تقريرنا السالف» « الذكر وقد عزمنا على العودة الى مصر غداً ان شاء الله فنحن » « مستعدون لامضاء الفرار فى مصر بعد ان يمضيه حضرة الاستاذ » « وحضرات الاعضاء وختاماً... الخ

ولقد كان أسفنا شديداً لمدم امكاننا اجابة طلب فضيلته التأخير الما أخرى قد يتم فيها إمضاء القرار . عـدنا الى الفندق وأعددنا معدات السفر فى الموعد الذى حددناه ، ولـكن حدث ما ليس فى الحسبان ، حدث اننا ينها كـنا نتناول المساء ، حضر خادم فضيلة المفتى ومعه الفرار ممضى من الاستاذ كمال الدين بك فدهشنا لهذه المناورة الفرية ولـكنا رأينا الفرصة سانحة لادخال تعديل على نص القرار محفظ لنا حقنا فى العمل والمجهود نوعا فأدخلنا تعديل على نص جوهر بين بالنسبة لنا دونأن تمس شيئا من الحقوق التي أدعاها الاستاذ انفسه وأفهمنا الرسول باستعدادنا لامضاء القرار اذا أدخل عليه هذا التعديل


وف صباح الاثنين ٢٥ فبراير غادرنا القدس الشريف مودعين بكل اكرام يلميق بمن ودعونا من حضرات أعضاء هيئة المجلس الاسلامي الاعلى ورصفائنا المهندسين أعضاء الهيئة الفنية وفي هـذه اللحظة اخبرنا بأن الفرار سيمدل كما طلبنا و برسل الينا عصر لامضائه وقدر ذلك فعلا وامضينا الفرار في منتصف شهر مارس الماضي

ومهما كانتقدرتنا عظيمة علىوصف الحفاوة والاكرام والمناية بذول الجهد لراحتنا وادخال السرور علينا وتسميل أعمالنا وغير ذلك من المعونة التى خصنا بها المجلس الاعلى ... نقول مهما كانت قدرتنا عظيمة ... فانا عاجزون تماما عن إيفاء هيئته المحترمة حقها من المدح والثناء اللذين نراها فى غنى عنهما . ولا غرابة فى ذلك فان هذه الهيئة ضمت اهل النبالة والفضل والجود والحكرم والمجد الاثيل


بقيت لنا كلمة نوجهها الى حضراتكم خصوصاً والى المصريين عموماً — تلك هى مد بد المعونة والمساعدة الى هذا المشروع الجليل مشروع اصلاح الحرم القدسى الشريف عا عهد فى المصريين من الجود والسخاء والنهافت على عمل الخير والمبادرة ببسط المكفوف لانقاذ هذا الاثر المهيب. وتحقيق ظن الفلسطينيين خصوصا والمسلمين عموما فى تجدتهم ورغبتهم في التقرب الى الله. و يقيننا ان نداءنا هذا لا يضيع صرخة فى واد وان المصريين وحدهم أهل لان تأخذ على عاتقهم كل النفقات التى يقتضها اصلاح هدذا الحرم مهما كان مبلغها . وان يبذل كل منا ما فى وسعه لانهاض هم مواطنيننا على فتح باب التبرع والاكتتاب لهذا العمل الشريف حقق الله الآمال في وسدد خطاكم إنه نهم المعين م




منظر عام للحرم القدسي




منظر جزء من داخل المسجد الاقصي




منظر خارجى لفبة الصخرة



منظر جزء من داخل قبة الصخرة




منظر خارجي لجزء من قبة الصخره



منظر لجزء أمامي من السجد الاقصى



منظر الحسراب للمسجد الاقصى وبد الاعمدة الحامله للقبة المأئلة



منظر ببين النقوش الداخلية لقبة الصخرة